



Evaluarea accesibilității Centrelor de tineret din Republica Moldova

RAPORT DE EVALUARE

A. DESCRIEREA GENERALĂ A SPAȚIULUI

Denumirea	Centrul de Tineret Cahul
Adresa	Str. Prospectul Republicii 3, or. Cahul
Descrierea generală a activităților	Activitatea Centrului de Tineret are loc într-un spațiu propriu oferit de Consiliul Raional Cahul la 2 august 2018. Managerul Centrului este Goncareova Nadejda. În cadrul centrului activează 3 persoane: managerul centrului, un specialist și un îngrijitor de încăperi. Persoanele cu dizabilități nu au statut de angajat în cadrul Centrului de Tineret. Serviciile principale oferite de Centru : • Activități de voluntariat • Dezvoltarea personală • Angajarea în câmpul muncii • Implicarea tinerilor în activitatea publică a comunității. Populația raionului Cahul – 124,6 mii persoane Beneficiari lunar – circa 200 persoane, dintre care 8 persoane cu dizabilități beneficiază de serviciile Centrului (2 persoane utilizatoare de scaun rulant; 2 persoane cu dizabilitate psihosocială; 1 persoană nevăzătoare utilizatoare de baston alb; 1 persoană utilizatoare de premergător; 2 persoane cu dizabilitate locomotorie cu dificultate în deplasare însă care se deplasează independent fără suportul unui echipament ajutător).
Tipul de clădire	Centrul dispune de spațiu propriu cu o suprafață de 102 m² situat într-o clădire cu un singur nivel. Spațiul este format din 4 încăperi pentru activități, (sala de ședințe, sala de calculatoare, sala de recreere, sala pentru activități interactive) biroul managerului, biroul staffului, o bucătărie, grup sanitar și hol. Încăperile ce se află în gestiunea Centrului au fost recent renovate și se află într-o stare foarte bună. Clădirea Centru se află la periferia orașului în preajma Gării auto.
Constatări generale privind accesibilitatea	Principalele provocări de accesibilitate sunt: • Centrul nu dispune de grup sanitar accesibil. • Intrarea în clădire necesită lucrări de accesibilizare. • Pragurile de la uși este necesar a fi eliminate. • Lipsa indicatoarelor și a panourilor informative într-un format accesibil • Calea de acces în clădire necesită a fi accesibilizată. Clădirea Centrului poate fi adaptată rezonabil, la costuri reduse, pentru a fi accesibilă pentru beneficiari persoanele cu dizabilități

B. EVALUAREA ACCESIBILITĂȚII SPAȚIULUI

1. Accesul la clădire

Căile pietonale precum și trecerile de pietoni situate în preajma clădirii în care se află Centrul de tineret sunt inaccesibile.

Accesul în curtea clădirii este din strada Prospectul Republicii. Calea de acces de la stradă până la intrarea în clădire are o lungime de circa 8 m și 1 m lățime este acoperită cu pavaj și se află într-o stare bună.



Trotuarul din preajma curții este deteriorat .



Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.


Spațiul din fața curții este suficient de larg dar nu dispune de un loc de parcare rezervat pentru persoane cu dizabilități. Lipsesc indicatoare de orientare și panouri informative care ar permite identificarea Centrului de la strada principală.




Recomandări:

- În preajma Centrului de tineret este necesar de a accesibiliza căile pietonale și trecerile de pietoni inclusiv prin eliminarea bordurilor și instalarea pavajului tactil de avertizare pe toată lățimea trecerii și cu o lungime de 0,6 m. Instalarea semafoarelor dotate cu sistem de semnalizare sonoră.
- Instalarea panoului informativ în format accesibil pe strada Prospectul Republicii pentru identificarea Centrului. Acesta este necesar să fie instalat pe gard, la intrarea în curtea Centrului la înălțimea de 1,2-1,6 m sau se instalează în zona de acces pentru pietoni pe un pilon la o înălțime de cel puțin 2,1 metri pentru a fi vizibil de la distanță. La rândul său pilonul pe care este instalat indicatorul/panoul informativ trebuie să fie de culoare contrastantă, de regulă galben.
- Trotuarul din preajma curții este deteriorat și necesită a fi reparat.
- La intrare în curte pe toată lățimea porțiței este necesar de a instala pavaj tactil de avertizare cu o lungime de 0.6 m.
- De la porțiță imediat după zona pavajului tactil de avertizare pe toată lungimea căii de acces până la pavajul de avertizare din fața ușii este necesar de a instala pavaj tactil de orientare de o culoare contrastantă cu o lățime de 0,3 m de culoare contrastantă.
- În preajma curții clădirii de pe strada Prospectul Republicii, de amenajat cel puțin un loc de parcare rezervate pentru beneficiari, persoane cu dizabilități. Amenajarea locurilor de parcare rezervate urmează să fie realizată ținându-se cont în special de următoarele.
 - ✓ Lățimea unui loc de parcare trebuie să fie de cel puțin 2,5 m pe 5,4 lungimea;
 - ✓ Excluderea posibilității de a fi blocat acest loc de parcare de alte autovehicule
 - ✓ Dotarea locului de parcare cu indicator special instalat pe verticală.

Gabaritele zonei de parcare a autoturismelor persoanelor cu dizabilități



Desemnarea locurilor de parcare a autoturismelor conduse de persoane cu dizabilități



Organizarea locului pentru transportul persoanelor cu dizabilități de a lungul trotuarului (în locaș)

2. Intrarea în clădire

În clădire se află 2 intrări. Una prin spatele clădirii care nu poate fi la un preț rezonabil accesibilizată.



Cea de a 2 intrare este din fața clădirii, are o ușă din 2 părți cu o lățime totală de 1,25 m și un prag de 0,09 m. Partea funcțională a ușii este de 0,95 m. În fața ușii lipsește rampa de acces și pavajul tactil de avertizare.

Pe fațada clădirii este amplasat un panou informativ în format accesibil, însă este situat la o distanță inaccesibilă în raport cu ușa de la intrare.



Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

Recomandări:

- Pragul ușii de la intrare în clădire este necesar de a fi eliminat prin amplasarea unei rampe de acces. Lățimea rampei trebuie să fie egală cu lățimea ușii și cu o lungime de cel puțin 1,1 m. Rampa de acces este necesar să aibă o suprafață adezivă, pentru a evita alunecarea persoanelor.
- La începutul rampei dinspre curte este necesară instalarea pavajului tactil de avertizare în culoare contrastantă, cu o lățime egală cu rampa de acces și cu o lungime de 0,6 m.
- Pentru a asigura contrastul vizual dintre ușă și fațada clădirii, pe sticla ușii pe toată lățimea acesteia la o înălțime de cel puțin 1,2 și până la cel mult 1,6 m este necesar de lipit o bandă de culoare galbenă sau de a plasa în intervalul aceleiași înălțimi un indicator sau panou informativ în format accesibil.
- Ușa de la intrare trebuie să fie dotată cu un mecanism de deschidere – închidere. Greutatea de deschidere a ușii nu trebuie să depășească 2,5 kg;
- Instalarea unei sonerii în peretele exterior (fațada) clădirii, la o înălțime de 0,7 m, pentru a anunța existența unei dificultăți în ceea ce privește accesul persoanei cu dizabilități în interiorul clădirii;
- Instalarea unui sonor, deasupra ușii de intrare, care să informeze persoanele cu dizabilități vizuale despre existența accesului în interiorul clădirii..
- În vederea asigurării iluminării accesului în clădire, de a instala un senzor la mișcare pentru pornirea sau deconectarea automatizată a luminii.
- Reamplasarea panoului informativ la o înălțime de la 1,2 până la 1,6 m de la suprafața solului și la o distanță de 0.05 m de la tocul ușii.

3. Căile de circulație în interiorul clădirii

Imediat după ușă spre holul din interiorul clădirii este instalată o rampă inaccesibilă cu o suprafață alunecoasă. Cu un unghi de 16 %





Holul din interiorul clădiri nu este dotat cu pavajul tactil de orientare




Toate ușile interioare au praguri între 4-12 cm.



Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.



Toate ușile în încăperile pentru activități au o lățime de 0,9 m.
Ușile sunt albe și au un contrast insuficient cu pereții..




Recomandări

- De la ușa de intrare spre holul din interiorul clădirii este necesar de a instala o rampă de acces lățimea căreia trebuie să fie egală cu lățimea ușilor și unghiul de înclinare de 10 %
- Rampa trebuie să fie acoperită cu o suprafață adezivă ce ar evita alunecarea persoanei .
- Dotarea holului cu pavaj tactil de orientare în culoare contrastantă.
- Eliminarea pragurilor de la ușile de intrare în încăperile Centrului.
- Asigurarea contrastului vizual în interiorul clădirii. Ușile se recomandă să aibă culori contrastante față de peretele pe care se află. Când nu există altă posibilitate zona contrastantă constă într-un contur perimetral cu lățimea minimă de 0,05 m, se recomandă pe fața ușii aplicarea unei benzi de culoare contrastantă sau a unui indicator informativ în format accesibil.

4. Încăperi și spații pentru activități

Încăperile sunt spațioase, există suficient spațiu de circulație în interior.

Lipsește contrastul vizual între culoarea întrerupătorului de lumină și culoarea peretelui pe care acesta este amplasat.



Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

Recomandări:

- Crearea contrastului vizual al ușilor și pereților în interiorul încăperilor.
- Asigurarea contrastului vizual dintre corpul întrerupătorului de lumină și peretele pe care acesta este amplasat.

5. Grupul sanitar (WC)

Centrul dispune de un grup sanitar care nu corespunde standardelor de accesibilitate. Grupul sanitar în interior este suficient de iluminat.

Lățimea ușilor acestuia este de 0,64 m. La ușa de intrare în WC este un prag de 0,18 m. În interiorul grupului sanitar sunt 2 cabine de WC una dintre care are 1.05 m -1.15m alta de 1.05 pe 0,64 m ceea ce permite elaborarea unei soluții tehnice pentru accesibilizarea grupului sanitar




Recomandări:

- Amenajarea grupului sanitar conform normativelor în vigoare.
- Eliminarea separatorului dintre cele 2 cabine de WC și extinderea spațiului spre hol pentru crearea grupului sanitar accesibil.


Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

- Dimensiunile minime a camerei de WC 2.0 * 2.2 m. spațiu liber de circulație cu raza de 1,5 m.
- Instalarea ușii la intrarea în grupul sanitar cu o lățime de cel puțin 0,9 m, suprafața căreia trebuie să fie în culoare contrastantă în raport cu peretele.
- Amenajarea grupului sanitar în conformitate cu cerințele de mai jos:



- Spațiul de manevră în încăpere trebuie să permită transferul persoanei din fotoliul rulant frontal, lateral și oblic.
- Pe ambele laturi ale vasului de veceu trebuie prevăzute bare de sprijin la o distanță de 30-35 cm de axul longitudinal al vasului. Adică și în dreapta vasului de veceu trebuie instalat un mîner de sprijin retractabil sau fixat pe peretele lateral la o înălțime de 70 -75 cm de la podea.
- Lungimea barei de sprijin mobile trebuie să depășească marginea frontală a veceului cu 10-25 cm.
- Vasul de WC/ lavoarul/ coșul de gunoi etc. trebuie să fie de o culoare contrastantă în comparație cu podeaua (ex. alb pe negru, albastru sau verde închis).

- Pe ambele părți ale lavoarului trebuie să fie instalate bare de suport, la aceeași înălțime la care este lavoarul, înălțimea admisă – partea de jos a lavoarului la 650 mm iar cea de sus 750 mm;
- Dispozitiv sau buton de semnalare - care preîntâmpină/anunță personalul de ajutor/urgențe în camera sanitară din partea persoanei cu dizabilitate trebuie instalat la o înălțime de 0,85 m.
- Indicatorul grup sanitar accesibil trebuie marcat pe un panou de culoare contrastantă față de culoarea peretelui holului; ce se instalează la o înălțime de 1,20 m-1,60 m și la o distanță de 5 cm de la tocul ușii. Vezi desenul de mai jos.



6. Orientare și informare

În spațiul Centrului lipsesc indicatoarele, semne de orientare vizuală și mijloace tactile.

Pe ușile încăperilor Centrului lipsesc panouri informative în format accesibil privind destinația încăperii.



Recomandări:

- Pe suprafața ușilor este necesară aplicarea indicatoarelor/ panourilor informative în format accesibil despre destinația încăperilor.
- semnele de orientare și indicatoarele de informare este necesar să fie situate în locuri accesibile, adiacente principalelor căi de acces;
- semnele de orientare să fie organizate în mod logic, astfel ca să direcționeze în mod clar beneficiarii către facilitățile Centrului;
- semnele să fie amplasate la înălțimea și în locația corespunzătoare (la 1,2-1,6 m. deasupra podelei)
- să fie utilizate caractere cu dimensiuni potrivite, contrast vizual, pictograme, caractere Braille, limbaj simplu și ușor de înțeles;
- utilizarea mijloacelor tactile de orientare în interiorul și exteriorul clădirii, în special în zona ușilor și pentru semnalarea obstacolelor.

simbol în relief
cu dimensiuni cuprinse
între 15 – 55 mm
înălțimea reliefului
 $h = 1 - 1,5 \text{ mm}$

litere în relief
cu $h = 15 - 55 \text{ mm}$ și
înălțimea reliefului
 $h = 1 - 1,5 \text{ mm}$

scriere în alfabetul Braille



C. Recomandări de bază

Recomandări	Costuri		
	Mici	Medii	Mari
	Amenajarea indicatoarelor de orientare spre Centru.	Crearea rampelor de acces la intrare și în interiorul clădirii	
	Instalarea indicatoarelor și semnelor de orientare interioare	Instalarea pavajului tactil de orientare și avertizare în curtea Centrului	
	Amenajarea parcării, inclusiv a parcării rezervate pentru persoanele cu dizabilități	Amenajarea grupului sanitar accesibil.	
	Eliminarea pragurilor de la ușile din interiorul Centrului		

Autorul raportului de evaluare a CT Cahul Vitalie MEȘTER.



Evaluarea accesibilității Centrelor de tineret din Republica Moldova

RAPORT DE EVALUARE

A. DESCRIEREA GENERALĂ A SPAȚIULUI

Denumirea	Centrul de Tineret Bălți
Adresa	Str. Konev 7, or. Bălți
Descrierea generală a activităților	Centrul de Tineret Bălți își desfășoară activitatea sa într-un spațiu propriu situat în incinta gimnaziului nr. 14. Managerul Centrului este Nona Mihalcean. În cadrul centrului activează 6 persoane: managerul centrului, și 5 specialiști. Persoanele cu dizabilități nu au statut de angajat în cadrul Centrului de Tineret. Serviciile principale oferite de Centru : • Activități de voluntariat • Sport • Educație • Filme • Trainiguri • Școli de vara • Dezvoltarea personală Populația mun. Bălți – 151,2 mii persoane Beneficiari lunar – circa 50 persoane, dintre care 1 persoană cu dizabilități locomotorie.
Tipul de clădire	Centrul dispune de spațiu propriu cu o suprafață de circa 350 m² care se află la et. 1 a clădirii. Spațiul este format din 8 încăperi pentru activități, biroul managerului și biroul stufului. De asemenea Centrul dispune de grup sanitar, bucătărie și un hol spațios. Încăperile ce se află în gestiunea Centrului au fost recent renovate și se află într-o stare bună.
Constatări generale privind accesibilitatea	Principalele provocări de accesibilitate sunt: • Lipsa rampei de acces la intrarea în clădire . • Lipsa grupului sanitar accesibil. • Existența pragurilor la ușile din interiorul Centrului. • Lipsa indicatoarelor și a panourilor informative într-un format accesibil în interiorul Centrului. • Lipsa panoului informativ în format accesibil care să direcționeze beneficiarii către Centru. • Calea de acces în clădire necesită a fi accesibilizată. Spațiul aflat în gestiunea Centrului poate fi accesibilizat la un preț rezonabil.

B. EVALUAREA ACCESIBILITĂȚII SPAȚIULUI

1. Accesul la clădire

Căile pietonale precum și trecerile de pietoni situate în preajma clădirii în care se află Centrul de tineret sunt inaccesibile.

De la strada principală, Konev spre clădirea Centrului sunt 2 căi de acces. Căile de acces au o suprafață acoperită cu asfalt alocuri cu denivelări.



La începutul căilor de acces de la strada principală nu sunt instalate panouri informative în format accesibil menite să faciliteze identificarea de către beneficiari a Centrului de tineret.

Căile de acces nu sunt dotate cu pavaj tactil de orientare în culoare contrastantă.





Căile de acces au deasupra lor o vegetație a copacilor din preajmă, ce creează anumite dificultăți de deplasare pentru beneficiarii / vizitatorii Centrului cu riscul de a fi traumați la ochii, față.

Pe peretele clăirii este instalat un banner informativ în format accesibil.



Recomandări:


- În preajma Centrului de tineret este necesar de a accesibiliza căile pietonale și trecerile de pietoni inclusiv prin eliminarea bordurilor și instalarea pavajului tactil de avertizare pe toată lățimea trecerii și cu o lungime de 0,6 m. Instalarea semafoarelor dotate cu sistem de semnalizare sonoră.
- Instalarea panoului informativ în format accesibil pe strada principală în fața căii de acces spre Centru.
- Debransarea vegetației deasupra căii de acces astfel ca aceasta să fie la o înălțime de cel puțin 2.9 m deasupra solului.
- De a repara cel puțin o cale de acces spre Centru.
- Dea lungul căii de acces, de a instala pavaj tactil de orientare de o culoare contrastantă, cu o lățime de 0,3 m.
- În spațiul aferent clădirii, de amenajat cel puțin un loc de parcare rezervat pentru beneficiari, persoane cu dizabilități. Amenajarea locurilor de parcare rezervate urmează să fie realizată ținându-se cont în special de următoarele.
 - ✓ Lățimea unui loc de parcare trebuie să fie de cel puțin 2,5 m pe 5,4 lungimea;
 - ✓ Excluderea posibilității de a fi blocat acest loc de parcare de alte autovehicule
 - ✓ Dotarea locului de parcare cu indicator special instalat pe verticală




Parcaje auto

2.33

Gabaritele zonei de parcaje a autoturismelor persoanelor cu dizabilități



Desemnarea locurilor de parcare a autoturismelor conduse de persoane cu dizabilități



Organizarea locului pentru transportul persoanelor cu dizabilități de a lungul trotuarului (în locaș)

2. Intrarea în clădire

La intrarea în clădirea Centrului este o scară cu 4 trepte. Treptele scării nu sunt egale după înălțime, precum și nu sunt conform normativelor în construcție în vigoare.



Înălțimea totală a scării de la ușă este de 0.78 m. În fața scării lipsește pavaj tactil de avertizare . Prima și ultima treaptă a scării nu este marcată în culoare contrastantă. Platforma din fața ușii este 1,4-1,8 m. În fața ușii lipsește pavaj tactil de avertizare. Ușa are o lățime de 0,85 m. Pragul ușii are o înălțime de 0,06 m. Ușa este în culoare contrastantă în raport cu fațada clădirii, astfel asigurând contrastul vizual. La intrarea în instituție lipsește butonul de solicitare a ajutorului .



Recomandări:


- La intrarea în Centru, de la ușă spre dreapta, este necesar de a construi o rampă cu un unghi de înclinare de 12 % astfel lungimea rampei trebuie să fie de 9,5 m.
- Rampa trebuie să fie cu o lățime de cel puțin 1 m. Pe ambele părți a rampei este necesar de a instala mână curent (bare de suport). Mâna curent este necesar să fie instalată la o distanță de 0,9 m una față de alta în 2 rânduri. Primul rând la o înălțime de 0,7 m al 2 la o înălțime de 0,9 m.
- Rampa de acces este necesar să aibă o suprafață adezivă, pentru a evita alunecarea persoanelor.
- În fața rampei este necesar de a instala pavaj tactil de avertizare în culori contrastante, pe toată lățimea acesteia și cu o lungime de 0,6 m.
- Este necesar de a înlătura pragul ușii de la intrarea în Centru.
- Instalarea unei sonerii în peretele exterior (fațada) clădirii, la o înălțime de 0,7 m, pentru a anunța existența unei dificultăți în ceea ce privește accesul persoanelor cu dizabilități în interiorul clădirii;
- Instalarea unui sonor, deasupra ușii de intrare, care să informeze persoanele cu dizabilități vizuale despre existența accesului în interiorul clădirii



Rampe de acces

2.22

Parametrii generali ai rampelor de acces



3. Căile de circulație în interiorul clădirii

Majoritatea ușilor din interiorul centrului au praguri cu o înălțime de la 0,04 - 0,1 m.



Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.



Pe suprafața ușilor încăperilor din interiorul Centrului lipsesc indicatoare, panouri informative în format accesibil. Majoritatea ușilor sunt în culoare contrastantă în raport cu perețele. Lățimea ușilor este 0,64-1,4 m.



Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.




Recomandări

- Eliminarea pragurilor de la ușile de intrare în încăperile Centrului.
- Asigurarea contrastului vizual în interiorul clădirii. Ușile se recomandă să aibă culori contrastante față de pereții în care se află. Când nu există altă posibilitate zona contrastantă constă într-un contur perimetral cu lățimea minimă de 0,05 m, se recomandă pe fața ușii aplicarea unei benzi de culoare contrastantă sau a unui indicator informativ în format accesibil.
- Pe suprafața ușilor este necesar de a plasa panouri informative privind destinația încăperilor, acestea este necesar de a fi instalate la o înălțime de 1,2-1.6 m de la podea.

3. Încăperi și spații pentru activități

Încăperile sunt spațioase, există suficient spațiu de circulație în interior.



Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.



Lipsește contrastul vizual între culoarea întrerupătorului de lumină și culoarea peretelui pe care acesta este amplasat. Întrerupătoarele și prizele sunt amplasate la o înălțime de 0,82-1,7m .

Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.




Recomandări:

- Coborârea prizelor și a întrerupătoarelor de lumină la o înălțime de 0,9 m..
- Asigurarea contrastului vizual dintre corpul întrerupătorului de lumină și peretele pe care acesta este amplasat.

4. Grupul sanitar (WC)

Centrul dispune de un grup sanitar care este inaccesibil:

- Lipsește spațiu de manevră pentru beneficiar utilizatori de scaun rulant.
- Uși înguste a cabinelor de WC 0,64 m.
- Lipsesc bare de suport.



- Praguri 0,1 m.



- Grupul sanitar este slab iluminat.
- În grupul sanitar lipsește contrastul vizual.


Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

- Lavoarul situat la o înălțime inaccesibilă 0,95 m.




Recomandări:

- Amenajarea grupului sanitar conform normativelor în vigoare:
- Spațiul rezervat pentru grupul sanitar este suficient pentru reamenajarea acestuia într-un format accesibil. A se vedea desenul de mai jos .
- Dimensiunile minime a camerei de WC 2.2 * 2.25 m. spațiu liber de circulație cu raza de 1,5 m.
- Instalarea ușii la intrarea în grupul sanitar cu o lățime de cel puțin 0,9 m, suprafața căreia trebuie să fie în culoare contrastantă în raport cu peretele.



- Spațiul de manevră în încăpere trebuie să permită transferul persoanei din fotoliul rulant frontal, lateral și oblic.
- Pe ambele laturi ale vasului de veceu trebuie prevăzute bare de sprijin la o distanță de 30-35 cm de axul longitudinal al vasului. Adică și în dreapta vasului de veceu trebuie instalat un mîner de sprijin retractabil sau fixat pe peretele lateral la o înălțime de 70 -75 cm de la podea.
- Lungimea barei de sprijin mobile trebuie să depășească marginea frontală a veceului cu 10-25 cm.
- Vasul de WC/ lavoarul/ coșul de gunoi etc. trebuie să fie de o culoare contrastantă în comparație cu podeaua (ex. alb pe negru, albastru sau verde închis).
- Pe ambele părți ale lavoarului trebuie să fie instalate bare de suport, la aceeași înălțime la care este lavoarul, înălțimea admisă – partea de jos a lavoarului la 650 mm iar cea de sus 750 mm;
- Dispozitiv sau buton de semnalare - care preîntâmpină/anunță personalul de ajutor/urgențe în camera sanitară din partea persoanei cu dizabilitate trebuie instalat la o înălțime de 0,85 m.
- Indicatorul grup sanitar accesibil trebuie marcat pe un panou de culoare contrastantă față de culoarea peretelui holului; ce se instalează la o înălțime de 1,20 m-1,60 m și la o distanță de 5 cm de la tocul usii. Vezi desenul de mai jos.



5. Orientare și informare

În spațiul Centrului lipsesc indicatoarele, semne de orientare vizuală și mijloace tactile.

Pe ușile încăperilor Centrului lipsesc panouri informative în format accesibil privind destinația încăperii.

Recomandări:

- Pe suprafața ușilor este necesară aplicarea indicatoarelor/ panourilor informative în format accesibil despre destinația încăperilor.
- semnele de orientare și indicatoarele de informare este necesar să fie situate în locuri accesibile, adiacente principalelor căi de acces;
- semnele de orientare să fie organizate în mod logic, astfel ca să direcționeze în mod clar beneficiarii către facilitățile Centrului;
- semnele să fie amplasate la înălțimea și în locația corespunzătoare (la 1,2-1,6 m. deasupra podelei)
- să fie utilizate caractere cu dimensiuni potrivite, contrast vizual, pictograme, caractere Braille, limbaj simplu și ușor de înțeles.
- utilizarea mijloacelor tactile de orientare în interiorul și exteriorul clădirii, în special în zona ușilor și pentru semnalarea obstacolelor.

simbol în relief
cu dimensiuni cuprinse
între 15 – 55 mm
înălțimea reliefului
 $h = 1 - 1,5 \text{ mm}$

litere în relief
cu $h = 15 - 55 \text{ mm}$ și
înălțimea reliefului
 $h = 1 - 1,5 \text{ mm}$

scriere în alfabetul Braille



C. Recomandări de bază

Recomandări	Costuri		
	Mici	Medii	Mari
	Amenajarea indicatoarelor de orientare spre Centru.	Repararea căii de acces de la strada principală spre clădirea Centrului	Construirea rampei de acces
	Accesibilizarea căilor pietonale și trecerile de pietoni inclusiv prin eliminarea bordurilor și instalarea pavajului tactil de avertizare pe toată lățimea trecerilor de pietoni	Instalarea pavajului tactil de orientare și avertizare în curtea Centrului	Reamenajarea grupului sanitar în format accesibil.
	Instalarea indicatoarelor și semnelor de orientare interioare inclusiv pe ușile încăperilor.		
	Amenajarea parării, inclusiv a parării rezervate pentru persoanele cu dizabilități.		
	Eliminarea pragurilor de la ușile din interiorul Centrului		
	Debransarea vegetației deasupra căii de acces.		

Autorul raportului de evaluare a CT Bălți Vitalie MEȘTER.



Evaluarea accesibilității Centrelor de tineret din Republica Moldova

RAPORT DE EVALUARE

A. DESCRIEREA GENERALĂ A SPAȚIULUI

Denumirea	Centrul de tineret Orhei
Adresa	Str. Vasile Mahu 120, or. Orhei
Descrierea generală a activităților	Activitatea Centrului de Tineret are loc într-un spațiu propriu oferit de Consiliul Raional Orhei la 29 martie 2016 Managerul Centrului este Cicală Liliana. În cadrul centrului activează 3 persoane: managerul centrului și 2 specialiști Persoanele cu dizabilități nu au statut de angajat în cadrul Centrului de Tineret. Serviciile principale oferite de Centru : • oferirea suportului tinerilor în vederea dezvoltării competențelor, care le vor permite să devină adulți activi, responsabili și să participe activ și eficient în viața comunității și a țării; • oferirea accesului liber tinerilor la informații, consultanță, consiliere, ghidare și mentorat, spații sigure pentru comunicare, organizarea și petrecerea timpului liber, inclusiv oportunități pentru ascensiunea lor socio-economică; • inițierea și stimularea tinerilor să participe și să se implice responsabil în procesul de luarea deciziilor ce îi privesc la nivel local, regional și național; • încurajarea și abilitarea tinerilor în procesul de inițiere și implementare a propriilor proiecte, axate pe necesitățile și viziunile tinerilor din comunitate, oferindu-le suport metodologic și logistic în acest sens; • de a oferi tinerilor, pe baza participării și implicării lor conștiente și voluntare, experiențe educaționale și de dezvoltare, care îi va abilita în măsura în care, să joace un rol activ în societate, precum și în satisfacerea propriilor nevoi; Populația raionului Orhei – 125 537 persoane Beneficiari lunar – circa 200 persoane. Printre beneficiarii Centrului nu sunt persoane cu dizabilități.
Tipul de clădire	Centrul dispune de spațiu propriu cu o suprafață de 200 m² situat într-o clădire cu un singur nivel. Spațiul este format din 8 încăperi. Încăperile ce se află în gestiunea Centrului au fost recent renovate și se află într-o stare foarte bună. Clădirea Centru se află aproape de centrul orașului .

**Constatări generale
privind accesibilitatea**

Principalele provocări de accesibilitate sunt:

- Existența mai multor trepte la intrarea în clădire
- Intrarea în clădire necesită lucrări de accesibilizare.
- Pragurile de la uși este necesar a fi eliminate.
- Lipsa indicatoarelor și a panourilor informative într-un format accesibil

Clădirea Centrului poate fi adaptată rezonabil, la costuri medii pentru a fi accesibilă pentru beneficiari persoanele cu dizabilități

B. EVALUAREA ACCESIBILITĂȚII SPAȚIULUI

1. Accesul la clădire

Accesul în clădire este din strada Vasile Mahu . Calea de acces de la stradă până la intrarea în clădire este acoperită cu asfalt și se află într-o stare bună.



Spațiul existent în fața clădirii este insuficient pentru crearea unui loc de parcare. Lipsesc indicatoare de orientare și panouri informative în format accesibil care ar permite identificarea Centrului de la strada principală.

Pe partea stîngă există o intrare în curte, care este comună cu un alt proprietar din vecinătate.



MINISTERUL
EDUCAȚIEI, CULTURII
ȘI CERCETĂRII



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству



Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.



În spatele clădirii Centrul dispune de o terasă, accesul la care este realizat printr-o poartă cu lățimea de 0.6 m. Calea de acces de la poartă spre terasă este acoperită cu prundiș, are mai multe denivelări.



Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

Recomandări:

- În fața clădirii în care se află Centrul de tineret pe carosabil este necesar de a proiecta o zebra precum și a instala un semn de circulație rutieră "Atenție pietoni".
- Instalarea panoului informativ în format accesibil pe strada Vasile Mahu pentru identificarea Centrului. Acesta este necesar să fie instalat pe ușa Centrului la înălțimea de 1,2-1,6 m sau se instalează în zona de acces pentru pietoni pe un pilon la o înălțime de cel puțin 2,1 metri pentru a fi vizibil de la distanță. La rândul său pilonul pe care este instalat indicatorul/panoul informativ trebuie să fie de culoare contrastantă, de regulă galben.
- La intrare în clădire, în fața treptelor, pe toată lățimea acestora, este necesar de a instala pavaj tactil de avertizare cu o lungime de 0.6 m.
- Se recomandă de a asigura accesul persoanelor cu dizabilități la terasa Centrului situată în spatele clădirii.
- Accesul la această terasă pentru persoane cu dizabilități poate fi asigurată doar din interiorul clădirii. Pentru aceasta este necesar în locul unui geam dinspre terasă de a construi o ușă lățimea căreia trebuie să fie de 0,9 m.



2. Intrarea în clădire

La intrarea în clădire există o scară cu 7 trepte cu o înălțime totală de 1,1 m de la nivelul trotuarului.

În fața ușii de la intrare există o platformă cu o lungime de 1,2 m și o lățime de 1,9 m.

Ușa este în 2 părți cu o lățime totală de 1.2 m partea funcțională a ușii este 0,75 m. Pragul ușii are o înălțime de 0.06 m. Pe ușă sau pe fațada clădirii nu există un panou informativ în format accesibil.



Recomandări:


- Instalarea pavajului tactil de avertizare în culoare contrastantă pe toată lățimea treptelor cu o lungime de 0,6 m.
- Este necesar de examinat posibilitatea creării rampei de acces la intrare în clădire de la ușă spre dreapta de-a lungul peretelui cu un unghi de înclinare 8%. Rampa trebuie să fie cu o lățime de cel puțin 1 m. Pe ambele părți a rampei este necesar de a instala mână curent (bare de suport). Mână curent este necesar să fie instalate la o distanță de 0,9 m una față de alta în 2 rânduri. Primul rând la o înălțime de 0,7 m al 2 la o înălțime de 0.9 m. Rampa de acces este necesar să aibă o suprafață adezivă, pentru a evita alunecarea persoanelor.
- Lungimea platformei din fața ușii urmează să fie extinsă până la 1,5 m.

Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

- În fața rampei de acces precum și în fața ușii la intrare în clădire este necesar de a instala pavaj tactil de avertizare în culori contrastante, pe toată lățimea acestora cu o lungime de 0,6 m.
- Ușa de la intrare trebuie să fie dotată cu un mecanism de deschidere – închidere. Greutatea de deschidere a ușii nu trebuie să depășească 2,5 kg;
- Instalarea unei sonerii în peretele exterior (fațada) clădirii, la o înălțime de 0,7 m, pentru a anunța existența unei dificultăți în ceia ce privește accesul persoanei cu dizabilități în interiorul clădirii;
- Instalarea unui sonor, deasupra ușii de intrare, care să informeze persoanele cu dizabilități vizuale despre existența accesului în interiorul clădirii..
- În vederea asigurării iluminării accesului în clădire de a instala un senzor la mișcare pentru pornirea sau deconectarea automatizată a luminii.

3. Căile de circulație în interiorul clădirii

Căile de circulație din interiorul clădirii sunt slab iluminate



Lățimea holului este de 1,45 m, acesta nu este dotat cu pavajul tactil de orientare. Toate ușile interioare au praguri între 4-8 cm.

Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.



Ușile în încăperile pentru activități sunt albe, au o lățime de 0,7- 1 m.

Pe suprafața ușilor lipsesc indicatoare/ panouri informative în format accesibil privind destinația încăperilor.



Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

Recomandări

- Îmbunătățirea iluminatului intern în încăperi.
- Dotarea holului cu pavaj tactil de orientare în culoare contrastantă.
- Eliminarea pragurilor de la ușile de intrare în încăperile Centrului.
- Plasarea pe suprafața ușilor la o înălțime de 1,2-1,6 m a indicatoarelor / panourilor informative în format accesibil cu privire la destinația încăperilor.

4. Încăperi și spații pentru activități


Încăperile sunt spațioase, există suficient spațiu de circulație în interior.

Lipsește contrastul vizual între culoarea întrerupătorului de lumină și culoarea peretelui pe care acesta este amplasat.





Întrerupătoarele sunt amplasate la o înălțime de 1,8 m.



Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

Recomandări:

- Asigurarea contrastului vizual dintre corpul întrerupătorului de lumină și perețele pe care acesta este amplasat.
- Coborârea întrerupătoarelor la o înălțime de 0,9 m de la nivelul podelei.

5. Grupul sanitar (WC)

Centrul dispune de un grup sanitar care nu corespunde standardelor de accesibilitate.

Lățimea ușii este de 0,65 m .




La ușa de intrare în WC este un prag de 0,07 m.

Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.




Camera de WC nu este accesibilă pentru persoane cu dizabilități. Încăperea este mică, are lungimea de 1,4 m și lățimea de 1,5 m. Ușa se deschide în interior. Lipsește vasul de WC. Chiuveta de la lavoar se află la înălțimea de 0,78 m. Grupul sanitar poate fi acomodat rezonabil.



Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

Recomandări:


- Este necesar ca ușa de la WC să aibă o lățime de 0,9 m și să se deschidă în exterior.
- Este necesar de a elimina pragul de la ușă.
- Grupul sanitar trebuie dotat cu un vas de WC, lavoar și uscător pentru mâni.
- Vasul de WC/ lavoarul/ coșul de gunoi etc. trebuie să fie de o culoare contrastantă în comparație cu podeaua (ex. alb pe negru, albastru sau verde închis).
- Pe ambele laturi ale vasului de veceu trebuie prevăzute bare de sprijin la o distanță de 30-35 cm de axul longitudinal al vasului. Adică și în dreapta vasului de veceu trebuie instalat un mîner de sprijin retractabil sau fixat pe peretele lateral la o înălțime de 70 -75 cm de la podea.
- Lungimea barei de sprijin mobile trebuie să depășească marginea frontală a veceului cu 10-25 cm.
- Pe ambele părți ale lavoarului trebuie să fie instalate bare de suport, la aceeași înălțime la care este lavoarul, înălțimea admisă – partea de jos a lavoarului la 0,65 m iar cea de sus 0,75m .
- Dispozitiv sau buton de semnalare - care preîntâmpină/anunță personalul de ajutor/urgențe în camera sanitară din partea persoanei cu dizabilitate trebuie instalat la o înălțime de 0,85 m.
- Indicatorul grup sanitar accesibil trebuie marcat pe un panou de culoare contrastantă față de culoarea peretelui holului; ce se instalează la o înălțime de 1,20 m-1,60 m și la o distanță de 5 cm de la tocul ușii. Vezi desenul de mai jos.



6. Orientare și informare

În spațiul Centrului lipsesc indicatoarele, semne de orientare vizuală și mijloace tactile.

Pe ușile încăperilor Centrului lipsesc panouri informative în format accesibil privind destinația încăperii



Recomandări:

- Pe suprafața ușilor este necesară aplicarea indicatoarelor/ panourilor informative în format accesibil despre destinația încăperilor.
- semnele de orientare și indicatoarele de informare este necesar să fie situate în locuri accesibile, adiacente principalelor căi de acces;
- semnele de orientare să fie organizate în mod logic, astfel ca să direcționeze în mod clar beneficiarii către facilitățile Centrului;
- semnele să fie amplasate la înălțimea și în locația corespunzătoare (la 1,2-1,6 m. deasupra podelei)
- să fie utilizate caractere cu dimensiuni potrivite, contrast vizual, pictograme, caractere Braille, limbaj simplu și ușor de înțeles;

simbol în relief
cu dimensiuni cuprinse
între 15 – 55 mm
înălțimea reliefului
 $h = 1 - 1,5 \text{ mm}$

litere în relief
cu $h = 15 - 55 \text{ mm}$ și
înălțimea reliefului
 $h = 1 - 1,5 \text{ mm}$

scriere în alfabetul Braille



- utilizarea mijloacelor tactile de orientare în interiorul și exteriorul clădirii, în special în zona ușilor și pentru semnalarea obstacolelor.

C. Recomandări de bază

Recomandări	Costuri		
	Mici	Medii	Mari
	Amenajarea indicatoarelor de orientare spre Centru.	Amenajarea grupului sanitar accesibil.	Crearea rampelor de acces la intrare și în interiorul clădirii
	Instalarea indicatoarelor și semnelor de orientare interioare	Asigurarea accesului la terasa din spatele clădirii	
	Eliminarea pragurilor de la ușile din interiorul Centrului		
	Instalarea pavajului tactil de orientare și avertizare în interiorul Centrului		
	Coborârea întrerupătoarelor la înălțime accesibilă.		

Autorul raportului de evaluare a CT Orhei Vitalie MEȘTER.



Evaluarea accesibilității Centrelor de tineret din Republica Moldova

RAPORT DE EVALUARE

A. DESCRIEREA GENERALĂ A SPAȚIULUI

Denumirea	Centrul de tineret Ungheni
Adresa	Str. Română 39, or. Ungheni
Descrierea generală a activităților	Activitatea Centrului de Tineret are loc într-un spațiu propriu oferit de Consiliul Raional Ungheni. Managerul Centrului este Butnaru Alina. În cadrul centrului activează 4 persoane: managerul centrului și 3 specialiști. Persoanele cu dizabilități nu au statut de angajat în cadrul Centrului de Tineret. Serviciile principale oferite de Centru : Instruire privind creșterea capacității și competențelor lucrătorilor de tineret, ONG-urilor de tineret pentru implicarea activă a tinerilor în viața civică a raionul Ungheni. Asistență, consultanță și expertiză în materie de elaborare și implementare de programe pentru tineret, proiecte regionale, naționale și internaționale în domeniul social. Facilitare și mediere parteneriate locale, regionale, transfrontaliere dintre APL, ONG-uri. Populația raionului Ungheni –117,4 mii persoane Beneficiari lunar – circa 250 persoane, dintre care 2 persoane cu dizabilități beneficiază de serviciile Centrului.
Tipul de clădire	Centrul dispune de spațiu propriu cu o suprafață de 157,14 m² situat într-o clădire cu un singur nivel. Centru este divizat în 2 părți fiecare având intrare separată. Spațiul oferit centrului este format din 5 încăperi. Centrul de Tineret Ungheni nu dispune de grup sanitar propriu.
Constatări generale privind accesibilitatea	Principalele provocări de accesibilitate sunt: • Centrul nu dispune de grup sanitar . • Lipsa rampelor de acces la intrările în Centru • Eliminarea pragurilor de la ușile din interiorul Centrului • Lipsa indicatoarelor și a panourilor informative într-un format accesibil atât în exteriorul cât și interiorul Centrului. • Lipsește contrastul vizual în interiorul clădirii între uși și perete • Calea de acces de pe strada principală spre clădire necesită a fi accesibilizată. Clădirea Centrului poate fi adaptată rezonabil, la costuri reduse, pentru a fi accesibilă pentru beneficiari persoanele cu dizabilități cu excepția creării grupului sanitar accesibil.



B. EVALUAREA ACCESIBILITĂȚII SPAȚIULUI

1. Accesul la clădire

Accesul în curtea clădirii este din strada Romană. Căile pietonale precum și trecerile de pietoni situate în preajma clădirii în care se află Centrul de tineret sunt inaccesibile. Calea de acces de la stradă pînă la intrarea în clădire este acoperită cu asfalt, parțial deteriorat, cu mai multe denivelări.



Trotuarul din preajma curții este deteriorat .



Curtea este suficient de largă dar nu dispune de un loc de parcare rezervat pentru persoane cu dizabilități. Lipsesc indicatoare de orientare și panouri informative care ar permite identificarea Centrului de la strada principală.

Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.



Recomandări:


- În preajma Centrului de tineret este necesar de a accesibiliza căile pietonale și trecerile de pietoni inclusiv prin eliminarea bordurilor și instalarea pavajului tactil de avertizare pe toată lățimea trecerii și cu o lungime de 0,6 m. Instalarea semafoarelor dotate cu sistem de semnalizare sonoră.
- Instalarea panoului informativ în format accesibil pe strada Romană pentru identificarea Centrului. Acesta este necesar să fie instalat pe gard, la intrarea în curtea Centrului la înălțimea de 1,2-1,6 m sau se instalează în zona de acces pentru pietoni pe un pilon la o înălțime de cel puțin 2,1 metri pentru a fi vizibil de la distanță. La rândul său pilonul pe care este instalat indicatorul/panoul informativ trebuie să fie de culoare contrastantă, de regulă galben.
- Trotuarul de la intrarea în curte precum și calea de acces pînă la intrarea în clădire necesită a fi reparat și accesibilizat.
- La intrare în curte pe toată lățimea porțiței este necesar de a instala pavaj tactil de avertizare cu o lungime de 0.6 m.
- De la porțiță, imediat după zona pavajului tactil de avertizare, pe toată lungimea căii de acces, pînă la pavajul de avertizare din fața ușii, este necesar de a instala pavaj tactil de orientare de o culoare contrastantă cu o lățime de 0,3 m.
- În curtea Centrului este necesar de amenajat cel puțin un loc de parcare rezervat pentru beneficiari, persoane cu dizabilități. Amenajarea locurilor de parcare rezervate urmează să fie realizată ținându-se cont în special de următoarele.
 - ✓ Lățimea unui loc de parcare trebuie să fie de cel puțin 2,5 m pe 5,4 lungimea;
 - ✓ Excluderea posibilității de a fi blocat acest loc de parcare de alte autovehicule

Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.


- ✓ Dotarea locului de parcare cu indicator special instalat pe verticală.

Parcaje auto **2.33**

Gabaritele zonei de parcaje a autoturismelor persoanelor cu dizabilități



Desemnarea locurilor de parcare a autoturismelor conduse de persoane cu dizabilități



Organizarea locului pentru transportul persoanelor cu dizabilități de a lungul trotuarului (în locaș)



2. Intrarea în clădire

Accesul în clădire este asigurat prin 2 intrări care necesită lucrări de accesibilizare. În fața ușilor de la intrarea în clădire lipsesc rampe de acces. Ambele uși au câte un prag de 0,14 m. Ușa se deschide în 2 părți egale cu o lățime de 0,75 m. În fața ambelor uși este situată o platformă cu o lungime de 1 m și o înălțime de 0,21 m.



În fața ușii lipsește rampa de acces și pavajul tactil de avertizare .

Pe fațada clădirii este amplasat un panou informativ care nu este în format accesibil și este situat la o înălțime inaccesibilă.



Recomandări:

- Platforma din fața ușilor este necesar să aibă o lungime de 1,5 m.
- Este necesar de eliminat pragurile ușilor de la intrare în clădire.
- Este necesar crearea rampei de acces care ar unui ușile de intrare în clădire cu spațiul din fața platformei.
- Rampa de acces este necesar să aibă o suprafață adezivă, pentru a evita alunecarea persoanelor.
- În fața rampei de acces precum și în fața ușilor de la intrare în clădire este necesară instalarea pavajului tactil de avertizare în culoare contrastantă pe toată lățimea acestora cu o lungime de 0,6 m.
- Pentru a asigura contrastul vizual dintre ușă și fațada clădirii, pe sticla ușii pe toată lățimea acesteia la o înălțime de cel puțin 1,2 și până la cel mult 1,6 m este necesar de lipit o bandă de culoare galbenă sau de a plasa în intervalul aceleiași înălțimi un indicator sau panou informativ în format accesibil .
- Ușa de la intrare trebuie să fie dotată cu un mecanism de deschidere – închidere. Greutatea de deschidere a ușii nu trebuie să depășească 2,5 kg;
- Instalarea unei sonerii în peretele exterior (fațada) clădirii , la o înălțime de 0,7 m, pentru a anunța existența unei dificultăți în ceia ce privește accesul persoanei cu dizabilități în interiorul clădirii;
- Instalarea unui sonor, deasupra ușii de intrare, care să informeze persoanele cu dizabilități vizuale despre existența accesului în interiorul clădirii..
- În vederea asigurării iluminării accesului în clădire de a instala un senzor la mișcare pentru pornirea sau deconectarea automatizată a luminii.
- Plasarea panoului informativ la o înălțime de la 1,2 până la 1,6 m de la suprafața solului și la o distanță de 0.05 m de la tocul ușii, în cazul când acesta nu este plasat pe sticla ușii.

Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.



3. Căile de circulație în interiorul clădirii

Toate ușile din interiorul clădirii au praguri între 4-6 cm.



Ușile sunt albe și au un contrast insuficient cu pereții. Pe ușă lipsesc indicatoare , panouri informative privind destinația încăperii .



Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.



Recomandări



- Eliminarea pragurilor de la ușile din interiorul clădirii.
- Asigurarea contrastului vizual în interiorul clădirii. Ușile se recomandă să aibă culori contrastante față de perețele pe care se află. Când nu există altă posibilitate zona contrastantă constă într-un contur perimetral cu lățimea minimă de 0,05 m , se recomandă pe fața ușii aplicarea unei benzi de culoare contrastantă sau a unui indicator informativ în format accesibil privind destinația încăperii.

4. Încăperi și spații pentru activități

Încăperile sunt spațioase, există suficient spațiu de circulație în interior.

Lipsește contrastul vizual între culoarea întrerupătorului de lumină și culoarea peretelui pe care acesta este amplasat. Întrerupătorul de lumină este instalat la o înălțime de 1,5 m.





Recomandări:

- Crearea contrastului vizual al ușilor și pereților în interiorul încăperilor
- Asigurarea contrastului vizual dintre corpul întrerupătorului de lumină și peretele pe care acesta este amplasat.
- Coborârea întrerupătoarelor la o înălțime de 0,9 m.

Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

5. Grupul sanitar (WC)


Centrul nu dispune de un grup sanitar.

În cadrul centrului există spațiu necesar pentru crearea grupului sanitar accesibil.

Spațiul Centrului are acces la apeduct și sistem de canalizare centralizat.


Recomandări:

- Amenajarea grupului sanitar conform normativelor în vigoare.
- Dimensiunile minime a camerei de WC 2.0 * 2.2 m. spațiu liber de circulație cu raza de 1,5 m.
- Instalarea ușii la intrarea în grupul sanitar cu o lățime de cel puțin 0,9 m, suprafața căreia trebuie să fie în culoare contrastantă în raport cu peretele.
- Amenajarea grupului sanitar în conformitate cu cerințele de mai jos:





- Spațiul de manevră în încăpere trebuie să permită transferul persoanei din fotoliul rulant frontal, lateral și oblic.
- Pe ambele laturi ale vasului de veceu trebuie prevăzute bare de sprijin la o distanță de 30-35 cm de axul longitudinal al vasului. Adică și în dreapta vasului de veceu trebuie instalat un mîner de sprijin retractabil sau fixat pe peretele lateral la o înălțime de 70 -75 cm de la podea.
- Lungimea barei de sprijin mobile trebuie să depășească marginea frontală a veceului cu 10-25 cm.
- Vasul de WC/ lavoarul/ coșul de gunoi etc. trebuie să fie de o culoare contrastantă în comparație cu podeaua (ex. alb pe negru, albastru sau verde închis).
- Pe ambele părți ale lavoarului trebuie să fie instalate bare de suport, la aceeași înălțime la care este lavoarul, înălțimea admisă – partea de jos a lavoarului la 650 mm iar cea de sus 750 mm;
- Dispozitiv sau buton de semnalare - care preîntâmpină/anunță personalul de ajutor/urgențe în camera sanitară din partea persoanei cu dizabilitate trebuie instalat la o înălțime de 0,85 m.
- Indicatorul grup sanitar accesibil trebuie marcat pe un panou de culoare contrastantă față de culoarea peretelui holului; ce se instalează la o înălțime de 1,20 m-1,60 m și la o distanță de 5 cm de la tocul ușii. Vezi desenul de mai jos.



6. Orientare și informare

În spațiul Centrului lipsesc indicatoarele, semne de orientare vizuală și mijloace tactile.

Pe ușile încăperilor Centrului lipsesc panouri informative în format accesibil privind destinația încăperii




Recomandări:

- Pe suprafața ușilor este necesară aplicarea indicatoarelor/ panourilor informative în format accesibil despre destinația încăperilor.
- Semnele de orientare și indicatoarele de informare este necesar să fie situate, în locuri accesibile, adiacente principalelor căi de acces;
- Semnele de orientare să fie organizate în mod logic, astfel ca să direcționeze în mod clar beneficiarii către facilitățile Centrului;
- Semnele să fie amplasate la înălțimea și în locația corespunzătoare (la 1,2-1,6 m. deasupra podelei)
- Să fie utilizate caractere cu dimensiuni potrivite, contrast vizual, pictograme, caractere Braille, limbaj simplu și ușor de înțeles;

Fond comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

- utilizarea mijloacelor tactile de orientare în interiorul și exteriorul clădirii, în special în zona ușilor și pentru semnalarea obstacolelor.



C. Recomandări de bază

Recomandări	Costuri		
	Mici	Medii	Mari
	Amenajarea indicatoarelor de orientare spre Centru.	Crearea rampelor de acces la intrare și în interiorul clădirii	Instalarea pavajului tactil de orientare și avertizare în curtea Centrului
	Instalarea indicatoarelor și semnelor de orientare interioare	Coborîrea indicatoarelor la o înălțime accesibilă.	Amenajarea grupului sanitar accesibil.
	Amenajarea parării, inclusiv a parării rezervate pentru persoanele cu dizabilități		
	Eliminarea pragurilor de la ușile din interiorul Centrului		

Autorul raportului de evaluare a CT Ungheni Vitalie MEȘTER.

Evaluarea accesibilității Centrelor de tineret din Republica Moldova

RAPORT DE EVALUARE

A. DESCRIEREA GENERALĂ A SPAȚIULUI

Denumirea	Centrul resurse pentru tineri „Universul Tinerilor” Criuleni
Adresa	Str. 31 August, 106 or. Criuleni
Descrierea generală a activităților	Centrul de tineret activează din 2006. 14 angajați: un manager, 7 specialiști și personal tehnic. Serviciile principale oferite de Centru • Serviciul de informare, sala de calculatoare • Program de voluntariat • Educație economică • Orientare profesională • Sport: volei, baschet, sala de forță • Activitatea Consiliului Raional de Tineret • Consiliere psihologică Populația or. Criuleni – 6 700 persoane Beneficiari lunar – circa 1000 persoane. Dintre care persoane cu dizabilități 6.
Tipul de clădire	Centrul e amplasat în clădire separată, fostul cinematograful orășenesc. Clădirea este situată pe strada centrală, în vecinătatea Consiliului raional. Suprafața ocupată de Centru - circa 2000 m ² . Centrul construit cu suportul fondurilor FISIM.
Constatări generale privind accesibilitatea	Centrul este parțial accesibil pentru persoanele cu dizabilități. Principalele provocări de îmbunătățire a accesibilității sunt: • Rampa de la intrare are un grad de înclinație prea mare (12%), utilizatorii de scaun rulant o pot folosi doar fiind ajutați de alte persoane. • Centrul nu dispune de grup sanitar accesibil. Clădirea Centrului poate fi adaptată rezonabil, la costuri moderate, pentru a fi accesibilă pentru toate persoanele cu dizabilități. Principalele măsuri de adaptare rezonabilă vor include: • Lungirea rampei la intrarea în clădire, instalarea barelor de suport • Renovarea unui grup sanitar, pentru a fi accesibil utilizatorilor de scaun rulant.

Din punct de vedere tehnic, Centrul are potențial înalt pentru a fi asigurate condițiile de accesibilitate conform principiilor "designului universal". Recomandăm selectarea Centrului pentru finanțarea lucrărilor de renovare.
--

B. EVALUAREA ACCESIBILITĂȚII SPAȚIULUI

1. Accesul la clădire

Centrul de tineret este situat în centrul orașului Criuleni, în vecinătatea Consiliului Raional. Spațiul din jurul clădirii este asfaltat. Deși pe anumite porțiuni este necesară coborârea bordurilor și renovarea învelișului asfaltic pentru a facilita deplasarea persoanelor utilizatori de scaune rulante. Există spațiu de parcare în fața Centrului și spațiu pentru coborârea persoanelor cu dizabilități. Lipsesc locuri de parcare rezervate pentru persoane cu dizabilități. Lipsesc indicatoare de orientare spre Centru de la strada principală.



Recomandări:

- Amenajarea locurilor de parcare rezervate Centrului și marcarea unui loc de parcare pentru persoanele cu dizabilități.
- Repararea învelișului asfaltic și coborârea bordurilor în preajma rampei de la intrarea în Centru. Amenajarea indicatoarelor de orientare spre Centru.
- Îmbunătățirea iluminatului în apropierea intrărilor și instalarea mobilierului extern.
- Cu suportul administrației publice locale, în preajma Centrului de tineret este necesar de a accesibiliza căile pietonale și trecerile de pietoni inclusiv prin: eliminarea bordurilor, instalarea pavajului tactil de avertizare la trecerile de pietoni, instalarea semafoarelor dotate cu sistem de semnalizare sonoră.

2. Intrarea în clădire



Centrul are două intrări, intrarea principală (cu scări) și o intrarea laterală (dotată cu rampă de acces).

Intrarea principală are 9 trepte. Treptele nu sunt marcate în culori contrastante și marcaje tactile. Bara de sprijin (mână curentă) este instalată doar pe o singură latură a scărilor. Ușa de la intrare nu este ușor operabilă având un închizător automat (amortizor). Ușa este dublă și are o deschidere de 87 cm pe o singură latură. Pragul ușii este de 4,5 cm. Contrastul vizual al ușii de la intrare necesită a fi îmbunătățit.





Intrarea laterală dispune de rampă de acces cu înclinația de 12%. Lățimea rampei este de 1,28 m. Barele de sprijin sunt instalate la nivelul de 79 cm (conform ISO 21542 se recomandă două nivele de bare de sprijin, primul la înălțimea 85-100 cm, al doilea la 60-75 cm.) Ușa de la intrarea laterală este suficient de largă pentru a permite accesul în scaun rulant. Este necesar de a îmbunătăți contrastul vizual al ușii.


Recomandări:

- Renovarea scărilor de la intrarea principală cu amenajarea barelor de sprijin, instalarea marcajelor tactil și culorilor contrastante în zona treptelor și a ușii de la intrare.
- Îmbunătățirea contrastului vizual a ușii de la intrare, îmbunătățirea mecanismului de deschidere pentru a face mai ușor operabil, înlăturarea pragului de la intrare.
- Instalarea la intrarea principală a indicatorului spre intrarea secundară accesibilă.
- La intrarea secundară extinderea rampei de acces, conform normativelor în vigoare.
- Instalarea unui buton de sonerie la intrarea secundară, în caz că această este închisă.
- Instalarea indicatoarelor de informare și orientare, în formate accesibile.

3. Căile de circulație în interiorul clădirii

Circulația în interiorul clădirii se face printr-un hol principal și mici coridoare alăturate.

Ușile interioare u deschideri largi (80 cm.) și praguri joase. Ușile sunt albe și au un contrast insuficient cu pereții și podeau. Deoarece încăperile și coridoarele au tavanul înalt, iluminarea poate îmbunătățită. Coridoarele sunt spațioase, există loc suficient în fața ușilor ce permite manevrarea liberă a scaunului rulant. Contrastul vizual al căilor de circulație ar trebui îmbunătățit. Lipsesc locuri de odihnă amenajate în hol și pe coridoare.



Coridor spre intrarea laterală



Holul principal



Coridor și ușa spre sala de sport

Recomandări:

- Îmbunătățirea contrastului vizual a căilor de circulație, ușilor și pereților.
- Aplicare indicatoarelor de orientare și semnalizare în format accesibil.

4. Încăperi și spații pentru activități

Încăperile sunt spațioase. Mobilierul este în mare parte accesibil. În biroul directorului, în afară de fotolii, ar trebui amplasate scaune obișnuite, care sunt mai comode pentru anumite persoane cu dizabilități. Întrerupătoarele și prizele se află la înălțimea corespunzătoare, de 1 m. deasupra podelei.



Biroul directorului

Sala de forță are un prag de 15 cm. la intrare. Este necesară amenajarea unei rampe interioare pentru a asigura accesibilitatea acestei încăperi.



Sala de sport



Recomandări:

- Îmbunătățirea contrastului vizual al ușilor și pereților și iluminatului intern în încăperi.
- Amenajare unei rampei interioare în sala de forță (în cazul că nu este schimbată locația încăperii)

5. Grupuri sanitare

Centrul are un grup sanitar separat în hol și câteva grupuri sanitare în vestiarul de la sala de sport. Nici unul din WC-uri corespund cerințelor de accesibilitate. Totuși pot fi amenajate, cu cheltuieli moderate, pentru a putea fi accesibile.

În cazul WC-ului din hol, ușa este de 90 cm și în interior există spațiu de manevră de 1,4 metri pentru scaunul rulant. Este necesar doar de realizat reamplasări a echipamentului interior și amenajat bare de sprijin.

Pentru accesul la WC-ul din vestiar este necesar trecerea unei rampe la ușă cu înclinația de 24%. Grupul sanitar din vestiar dispune de duș. El ar putea fi lărgit în cazul eliminării unor pereți interiori. Totodată va fi necesară prelungirea (până la 1,5 metri) a rampei de la intrarea în vestiar.



Grupul sanitar din hol



Grupul sanitar



Vestiar

Recomandări:

- Amenajarea cel puțin a unui grup sanitar accesibil, prioritar cel din holul Centrului.
- Îmbunătățirea contrastului vizual în grupurile sanitare.
- Extindere rampei în vestiarul sălii de sport .

6. Orientare și informare

În spațiul Centrului lipsesc indicatoarele, semne de orientare vizuală și mijloace tactile.

Recomandări:

- semnele de orientare și indicatoarele de informare să fie situate în locuri accesibile, adiacente principalelor căi de acces;
- semnele de orientare să fie organizate în mod logic, astfel ca să direcționeze în mod clar oamenii către facilitățile Centrului;
- semnele să fie amplasate la înălțimea și în locația corespunzătoare (la 1,2-1,6 m. deasupra podelei)
- să fie utilizate caractere cu dimensiuni potrivite, contrast vizual, pictograme, caractere Braille, limbaj simplu și ușor de înțeles;
- utilizarea mijloacelor tactile de orientare în interiorul și exteriorul clădirii, în special în zona scărilor, ușilor și pentru semnalarea obstacolelor.

C. Recomandări de bază

Recomandări	Costuri		
	Mici	Medii	Mari
	Amenajarea indicatoarelor de orientare spre Centru.	Renovarea grupului sanitar	Extinderea rampei de la intrare, instalarea barelor de suport, coborârea bordurii și repararea învelișului asfaltic
	Instalarea indicatoarelor și semnelor de orientare interioare accesibile	Îmbunătățirea contrastului vizual interior a căilor de deplasare, treptelor, ușilor	
	Amenajarea parcării, inclusiv a parcării rezervate pentru persoanele cu dizabilități	Amenajare, extinderea rampelor interioare în încăperi (sala de sport și vestiar)	
	Îmbunătățirea iluminatului interior și exterior		

31.08.2019

Ion Cibotărică

Evaluarea accesibilității Centrelor de tineret din Republica Moldova RAPORT DE EVALUARE

A. DESCRIEREA GENERALĂ A SPAȚIULUI


Denumirea	Centrul de tineret Nisporeni
Adresa	Str. Suveranității, 4 or. Nisporeni
Descrierea generală a activităților	Centrul de tineret a fost constituit prin decizia Consiliului. A fost angajat în luna Iulie 2019 managerul Centrului. Încă nu a fost începută activitatea. Populația or. Nisporeni – 10 063 persoane
Tipul de clădire	Centrul e amplasat în unul din blocurile Palatului Raional de Cultură. Centrul a trecut în Iulie 2019 în sediul nou. Spațiul aparține Consiliului Local și a fost închiriat o perioadă de o companie de televiziune, care între timp și-a încetat activitatea. Centrul are intrare comună cu Biblioteca locală și alte câteva firme private. Oficiul se află la etajul 1, are suprafața de circa 100m2. Grupul sanitar este amplasat pe coridorul comun. Clădirea a fost recent renovată, are rampă la intrare, uși cu deschidere largă.
Constatări generale privind accesibilitatea	Principalele provocări de accesibilitate sunt: grupul sanitar nu corespunde cerințelor de accesibilitate. Clădirea centrului poate fi adaptată rezonabil la costuri reduse pentru a fi accesibilă pentru toate persoanele cu dizabilități. Principalele măsuri necesare sunt: - Amenajarea unui grup sanitar accesibil. - Amenajarea unei rampe de acces în coridorul care duce spre grupul sanitar.

B. EVALUAREA ACCESIBILITĂȚII SPAȚIULUI

1. Accesul la clădire

Centrul este situat în clădirea Centrului Cultural raional "Luceafărul" (fostul cinematograful). Intrarea în centrul de tineret se face lateral, din partea str. Suveranității.

Clădirea e situată chiar în centrul orașului, pe strada principală. Strada este parțial accesibilă, trotuarele sunt pavate recent, lipsesc rampele la trecerile de pietoni. Nu sunt instalate indicatoare de orientare spre Centru de la stradă.



Centrul raional de cultură și tineret "Luceafărul"



Este prezent mobilierul stradal, posibil instalat de consiliul local. Acesta nu corespunde întru totul normativelor de accesibilitate (băncile nu au spetează, spațiul în jurul băncilor ar trebui pavat pe dimensiunea de 1,2x1,6 m.)



Există spațiu de parcare în fața Centrului și spațiu pentru coborârea persoanelor cu dizabilități. Lipsește un loc de parcare rezervat pentru persoane cu dizabilități. Bordurile nu sunt coborâte în zona spațiului de parcare și pe anumite porțiuni de trotuar.

Recomandări:

- Amenajarea locurilor de parcare rezervate pentru persoanele cu dizabilități, în apropierea intrării în Centru. Construirea unei rame de acces (coborârea bordurilor) pe calea ce mai scurtă de la parcare spre intrarea în Centru.
- Instalarea indicatoarelor de orientare de la stradă spre Centru
- Instalarea băncilor accesibile: cu spetează și spațiul pavat în jurul lor de cel puțin 1,2x1,6 m.
- Cu suportul administrației publice locale, în preajma Centrului de tineret este necesar de a accesibiliza căile pietonale și trecerile de pietoni inclusiv prin: eliminarea bordurilor, instalarea pavajului tactil de avertizare la trecerile de pietoni.

2. Intrarea în clădire



Intrarea în clădire este aproape la nivelul solului. Sunt amenajate 2 trepte unice de câte 15 cm, dublate cu rampe de acces. Rampele au grad de înclinație de 15%, mai mare decât cel prescris de normativele în vigoare (8%). Rampele și treptele nu au un contrast vizual pentru a putea fi ușor identificate.

Ușa de la intrare fiind de culoare închisă este ușor identificabilă. Există spațiu suficient în fața intrării principale pentru manevrarea scaunului rulant. Ușa este cu deschidere dubla, latura cea mai mare fiind de 80 cm. Ușa are un prag de 6 cm. Mecanismul de deschidere este ușor operabil.


Recomandări:

- Renovarea spațiului de la intrare, prin eliminarea treptelor unice, pragului de la ușa și extinderea rampelor, asigurând: un grad de înclinație rampei de max.8% , lățimea rampei de minim 1 m., un bun contrast vizual a elementelor de la intrare, amenajarea pavajului tactil.



Intrarea în clădire

- Îmbunătățirea contrastului vizual a geamului și a ușii a doua de la intrare prin aplicarea marcajelor.



Marcarea cu culori contrastante a planșeelor și geamurilor ușilor

3. Căile de circulație în interiorul clădirii

Imediat după intrare, urmează un hol mic. Intrarea în Centru este în dreapta. Înainte este coridorul spre grupul sanitar. La dreapta este intrarea spre Biblioteca locală.

Pe traseul spre încăperile Centrului lipsesc trepte sau obstacole. Nu este un contrast vizual bun în holul clădirii (toate elementele sunt de culoare deschisă). Lipsesc indicatoare de orientare. Ușile interioare au deschideri largi și operare facilă.



Ușa de la intrarea în Centrul de Tineret, din holul clădiri

Recomandări:

- Îmbunătățirea contrastului vizual a traseului de deplasare, ușilor și pereților, în holul de la intrare
- Instalarea indicatoarelor de orientare și informare în hol, pentru a facilita deplasarea vizitatorilor

4. Încăperi și spații pentru activități




Centrul ocupă o încăpăre cu spațiu deschis

Centrul ocupă o încăpăre cu spațiu deschis și câteva birouri mai mici. Încăperile sunt spațioase, există spațiu de circulație în interior. Suprafețe de mers sunt antiderapante. Mobilier interior este accesibil. Spațiul interior încă nu a fost amenajat până la capăt. Unele încăperi mai mici, folosite anterior ca studiouri de înregistrări nu sunt accesibile (au uși înguste de 50 cm, trepte la intrare).



Recomandări:

- Amenajarea spațiului interior pentru a asigura un spațiu suficient de deplasare printre mobilierul interior de minim 90 cm.
- Organizarea și amenajarea încăperilor Centrului, pentru a asigura la maxim funcționalitatea Centrului.



5. Grupul sanitar (WC).

Grupul sanitar este amplasat pe coridor comun în altă capăt al clădirii (circa 30 m. de la intrarea în Centru). În coridorul spre grupul sanitar sunt 2 trepte de 20 cm fiecare. Coridorul este larg, ușa din coridor are 90 cm. lățimea. În mijlocul coridorului este un pilon care prezinta un potențial obstacol.



Pe coridorul spre WC sunt trepte și un pilon

Iluminarea slabă pe coridorul de lângă WC. Tavanul suspendat pe o porțiune are înălțimea de 190 cm. pentru organizarea unui canal de ventilare.



Coridorul spre WC este slab iluminat



Ușa de la wc este foarte îngustă, de 55 cm și are un prag de 5 cm. Interiorul este spațios, permite insalarea mobilierului necesar și păstrarea spațiului necesar pentru manevrarea scaunului rulant.

Grupul sanitar este organizat pentru bărbați și pentru femei. Fiecare are câte 2 încăperi. Prima este un spațiu pentru lavoar. A doua este o încăpere în care sunt cabinele pentru WC. Din motiv că cabinele sunt înguste WC-ul nu poate fi folosit de utilizatorii de scaun rulant. Contrastul vizual interior este foarte slab, deoarece toate materialele utilizate sunt de culoare deschisă.



Cabinele pentru WC sunt înguste și nu e posibil accesul cu scaunul rulant

Recomandări:

- Amenajarea unei rampe de acces de 4 m. în coridorul care duce spre grupul sanitar.
- Marcarea și izolarea obstacolelor pe coridor: pilonul, canalul de ventilare pentru a preveni posibile accidente.
- Îmbunătățirea contrastului vizual interior și a iluminării în coridorul spre grupul sanitar și în WC.
- Amenajarea unui grup sanitar accesibil prin:
 - înlocuirea ușilor (cu cele cu dimensiunea de 90 cm. fără praguri mai mari de 2 cm.)
 - eliminare sau lărgirea cabinelor (asigurând un spațiu de manevră de 1,5 m. în interior)
 - instalarea mobilierului interior și barelor de sprijin la înălțimea corespunzătoare



6. Orientare și informare

În spațiul Centrului nu sunt folosite indicatoare la uși, panouri de informare la intrare. Lipsesc mijloace tactile de orientare.

Recomandări:

- Semnele de orientare și indicatoarele de informare să fie situate în locuri accesibile, adiacente principalelor căi de acces.
- Semnele de orientare să fie organizate în mod logic, astfel ca să direcționeze în mod clar oamenii către facilitățile Centrului.

- Semnele să fie amplasate la înălțimea și în locația corespunzătoare.



- Să fie utilizate caractere cu dimensiuni potrivite, contrast vizual, pictograme, caractere Braille, limbaj simplu și ușor de înțeles.
- Utilizarea mijloacelor tactile de orientare în interiorul și exteriorul clădirii, în special în zona scărilor, ușilor și pentru semnalarea obstacolelor.

C. Concluzii și recomandări

	Costuri		
	Mici	Medii	Mari
	Amenajarea indicatoarelor de orientare spre Centru.	Amenajarea locurilor de parcare rezervate pentru persoanele cu dizabilități, în apropierea intrării în Centru. Construirea unei rame de acces (coborârea bordurilor) pe calea ce mai scurtă de la parcare spre intrarea în Centru.	Amenajarea unui grup sanitar accesibil prin: înlocuirea ușilor (cu cele cu dimensiunea de 90 cm. fără praguri mai mari de 2 cm.) eliminare sau lărgirea cabinelor (asigurând un spațiu de manevră de 1,5 m. în interior) instalarea mobilierului interior și barelor de sprijin la înălțimea corespunzătoare
	Instalarea indicatoarelor și semnelor de orientare în interior	Instalarea băncilor accesibile: cu speteaza și spațiul pavat în jurul lor de cel puțin 1,2x1,6 m.	
Recomandări	Îmbunătățirea contrastului vizual a ușilor de la intrare și cele interioare prin aplicarea marcajelor.	Renovarea spațiului de la intrare, prin eliminarea treptelor unice, pragului	

		de la ușa și extinderea rampelor, asigurând: un grad de înclinație rampei de max.8% , lățimea rampei de minim 1 m., un bun contrast vizual a elementelor de la intrare, amenajarea pavajului tactil.	
	Îmbunătățirea iluminatului interior și exterior	Îmbunătățirea contrastului vizual a ușilor și pereților, în holul de la intrare	
	Marcarea și izolarea obstacolelor pe coridor: pilonul, canalul de ventilare pentru a preveni posibile accidente.	Amenajarea unei rampe de acces de 4 m. în coridorul care duce spre grupul sanitar.	

30.08.2018

Ion Cibotărică



Evaluarea accesibilității Centrelor de tineret din Republica Moldova

RAPORT DE EVALUARE

A. DESCRIEREA GENERALĂ A SPAȚIULUI

Denumirea	Centrul resurse pentru tineret „DACIA” Soroca
Adresa	Str. Mihail Sadoveanu, 21 m. Soroca
Descrierea generală a activităților	Centrul de tineret activează din 2003. Este înregistrat sub formă organizatorico-juridică de asociație obștească. Centrul are 18 angajați. Serviciile principale oferite de Centru • Serviciul de informare și documentare • Serviciul de participare a tinerilor • Serviciul de abilitare economică a tinerilor • Serviciul de orientare vocațională, formare și integrare profesională • Serviciul de voluntariat • Serviciul de animare a timpului liber • Serviciul de găzduire (hostel) – pentru tinerii aflați în dificultate, durata plasamentului max. 3 luni. • Serviciul de formare a deprinderilor de viață Programe speciale: - Dezvoltarea antreprenorialului social - Consolidarea capacității instituționale a sectorului de tineret (școli de vară pentru Rețeaua națională a prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor) – cu suportul Ministerului Educație, Culturii și Cercetării - Cooperarea internațională și promovarea cursului european - cu suportul guvernului Estoniei CRT „Dacia” are încheiat un contract multianual de parteneriat cu Consiliul Raional Soroca. Consiliul raional co-finanțează de mai mulți ani activitatea Centrului. Populația mun. Soroca – 22 196 persoane (raionul Soroca 77 600 pers.) Beneficiari lunar – circa 200 persoane. Persoanele cu dizabilități sunt referite la alte ONG-uri specializate în oraș.
Tipul de clădire	Centrul este amplasat în centrul or. Soroca. Ocupă o latură a unei clădiri publice, cealaltă latură este ocupată de o subdiviziune a Agenției Servicii Publice. Clădirea a fost reabilitată cu suportul FISM și se află la balanța Consiliului Raional. Centrul are încheiat un contract de comodat multianual cu Consiliul Raional. Clădirea Centrului are două blocuri: Centrul de zi și Centrul de plasament. Centrul de zi are 2 etaje: Etajul 1 – grup sanitar, sala de calculatoare, recepție, bibliotecă


	Etajul 2 – sala de conferințe, sala de training, sufragerie, 3 birouri ale personalului. Centrul de plasament are camere de cazare fiecare având grup sanitar separat. Este sufragerie/bucătărie și camere de zi comune.
Constatări generale privind accesibilitatea	Centrul este parțial accesibil pentru persoanele cu dizabilități. Principalele provocări de îmbunătățire a accesibilității sunt: • Traseu de acces la intrare în curtea Centrului, are un grad mare de înclinație (peste 20%). Accesul pe teritoriul Centrului pentru utilizatorii de scaun rulant este posibilă doar pe poarta de intrare pentru automobile. • Intrarea principală are un praguri la ușă și rampă cu un grad de înclinație prea mare (12%), majoritatea utilizatorilor de scaun rulant for putea intra doar fiind ajutați de alte persoane. • Centrul nu dispune de nici un grup sanitar accesibil. • Ușile interioare au praguri. • Accesul la etajul 2 se face pe scări, nu există ascensor. Sunt posibile două opțiuni de adaptare rezonabilă a clădirii Centrului: Opțiunea A. La costuri medii – va fi accesibil etajul 1 pentru toate persoanele cu dizabilități. Principalele măsuri de adaptare rezonabilă vor include: • Reducerea pantelor de la intrarea în curtea Centrului. • Lungirea rampei la intrarea în clădire, instalarea barelor de suport • Renovarea unui grup sanitar, pentru a fi accesibil utilizatorilor de scaun rulant. • Eliminarea pragurilor la ușile interioare Opțiunea B. La costuri mari – va fi accesibil întreg Centrul. Suplimentar la măsurile indicate la opțiunea A, trebuie realizate următoarele măsuri: • Instalat ascensor pentru accesul la etajul 2 – va fi accesibilă suplimentar sala de conferințe, sufrageria și birourile personalului. • Îmbunătățirea accesibilității în grupurile sanitare și spațiile comune la centrul de plasament/Serviciul de găzduire (hostel) Din punct de vedere tehnic, Centrul are potențial înalt pentru a fi asigurate condițiile de accesibilitate conform principiilor "designului universal". Recomandăm selectarea Centrului pentru finanțarea lucrărilor de renovare.

B. EVALUAREA ACCESIBILITĂȚII SPAȚIULUI

1. Accesul la clădire

Centrul este localizat în la intrarea în oraș dinspre Chișinău, în apropiere de Piața orășenească, Autogară, Stadionul local etc.

Accesul la Centru se face din str. Mihail Sadoveanu sau str. G. Asachi. Porțiunea str. M. Sadoveanu este în stare avariat, acoperită în mare parte cu pietriș.



Accesul de la str. M. Sadoveanu



Accesul la centru din str. G. Asachi

În fața centrului trece un pârau peste care sunt amenajate două podețe pentru pietoni și unul pentru automobile.

Unul din podețele pentru pietoni are 5 trepte la un capăt (cu înălțimea totală 50 cm) și 2 trepte la celălalt capăt.



Podul de acces pietonal spre Centru

Podul de la poarta de acces pentru automobile poate fi folosit pentru accesul persoanelor în scaun rulant, deși pe distanță scurtă are o un grad de înclinație destul de mare de 21%.

Spațiul aflat în jurul clădirii este pavat. Există spațiu de parcare în fața Centrului și spațiu pentru coborârea persoanelor cu dizabilități. Lipsesc locuri de parcare rezervate pentru persoane cu dizabilități. Lipsesc indicatoare de orientare spre Centru de la strada principală.

Recomandări:

- Asigurarea accesului pentru utilizatorii de scaun rulant (pe o pantă de maxim 8%) pe cel puțin unul din podețele din fața Centrului.
- Repararea scărilor podețului pentru pietoni astfel ca ele să fie de aceeași înălțime, să aibă un contrast vizual pronunțat cu anturajul, să fie însoțite de bare de suport și marcaje tactile.
- Amenajarea locurilor de parcare rezervate Centrului și marcarea unui loc de parcare pentru persoanele cu dizabilități.
- Instalarea mobilierului extern, a băncilor cu spetează.
- Amenajarea indicatoarelor de orientare spre Centru, în formate accesibile.
- Cu suportul administrației publice locale, **în preajma Centrului de tineret este necesar de a accesibiliza căile pietonale și trecerile de pietoni inclusiv prin: eliminarea bordurilor, instalarea pavajului tactil de avertizare** la trecerile de pietoni, instalarea semafoarelor dotate cu sistem de semnalizare sonoră.

2. Intrarea în clădire

Intrarea în Centrul este dotată cu patru trepte, dublate de rampă laterală. Treptele au bare de suport pe ambele părți, rampa dispune de bară doar pe latura exterioară. Contrastul vizual al rampei, treptelor și barelor de suport necesită a fi îmbunătățit. Rampa are un grad de înclinație de 9,6%.



Imediat după ușa de la intrare urmează un antreu mic. Pragul ușii de la intrare este de 9 cm. Ușile de la intrare sunt duble cu o deschidere de 76 cm pe o singură latură. În fața ușilor există spațiu suficient pentru manevrarea scaunului rulant. Ușa de la intrare este ușor operabilă. Ușile sunt de culoare albă și contrastează slab cu perețele și geamul ușii.



Antreul și ușile de la intrare

Intrarea în incinta serviciului de găzduire nu dispune de bare de suport laterale. Rampa are o înclinație de 16 % și nu are bare de suport. Ușa de la intrare 76 cm în golul uși.



Intrarea Serviciul de găzduire

Recomandări:

- Extinderea rampelor la intrarea în clădire până la asigurarea pantei de 8%, instalarea barelor de suport pe ambele părți.
- Renovarea scărilor instalarea marcajelor tactil și culorilor contrastante în zona treptelor și a ușii de la intrare.
- Îmbunătățirea contrastului vizual a ușilor de la intrare înlăturarea pragului de la intrare.
- Instalarea unui buton de sonerie la intrarea secundară, în caz că această este închisă.
- Instalarea indicatoarelor de informare și orientare, în formate accesibile.

3. Căile de circulație în interiorul clădirii


Circulația pe orizontală în clădire se face printr-un hol principal și coridoare alăturate. Pentru circulația pe verticală se folosesc scările.

Ușile interioare au deschideri de 76 cm. și praguri între 5-7 cm. Coridoarele sunt spațioase, există loc suficient în fața ușilor pentru manevrarea liberă a scaunului rulant.

Ușile sunt albe și au un contrast insuficient cu pereții și podeaua. Iluminarea coridoarelor și încăperilor ar trebui îmbunătățită. De asemenea este binevenit de exclus reflecția de la suprafețele lucioase și prea iluminate (geamuri, sticlă etc.). Contrastul vizual al căilor de circulație ar trebui îmbunătățit.

Pe uși sunt aplicate indicatoare. Ele ar trebui realizate în format accesibil și plasate pe perete la înălțimea recomandată de reglementările tehnice de accesibilitate.

În holul de la etajul 1 și cel de la etajul 2 sunt amenajate spații de odihnă. La etajul 2 holul are și funcție de bucătărie/sufragerie.



Holul de la etajul 1 și recepția



Scările spre etajul 2

Există contrast vizual între scări, balustrade. Pe anumite porțiuni contrastul vizual între podea, pereți, uși ar trebui îmbunătățit, pentru a facilita orientarea persoanelor cu deficiențe de vedere. Anumite obstacole (vase cu flori, mobilier) ar trebui îndepărtate din căile de circulație. Treptele care sunt mai înalte sau mai joase decât înălțimea obișnuit, în cazul când nu pot fi renovate, ar trebui marcate.



Holul cu funcție de sufragerie de la etajul 2




Mobilierul de la recepție

Mobilierul din Centru în cea mai mare parte corespunde cerințelor de accesibilitate, cu câteva excepții. Masa de la recepție deși este la o înălțime potrivită, nu are spațiu pentru deservirea persoanelor în scaun rulant (nu este locul liber de min 60 cm. pentru partea din față a căruciorului). Mobilierul din zona de odihnă ar putea fi prea jos iar cel din sufragerie prea înalt, pentru anumite persoane. În aceste zone ar trebui să existe locuri de așezat alternative, corespunzătoare normativelor de accesibilitate.

Recomandări:

- Îmbunătățirea contrastului vizual a căilor de circulație, ușilor și pereților. Îmbunătățirea iluminării căilor de circulație.
- Înlăturarea pragurilor de la uși mai înalte de 2 cm.
- Înlocuirea ușilor care sunt mai înguste decât cerințele normativelor de accesibilitate.
- Aplicare indicatoarelor de orientare și semnalizare, în formate accesibile.
- Folosirea mobilierului accesibil în spațiile de odihnă și în zona de recepție.



4. Încăperi și spații pentru activități

Încăperile sunt spațioase. Mobilierul din încăperi este accesibil. Întrerupătoarele și prizele se află la înălțimea corespunzătoare, de 1 m. deasupra podelei. Anumite încăperi se recomandă a fi replanificate pentru a asigura spațiul liber de trecere și rotație pentru scaunul rulant.



Biblioteca/Centrul de resurse



Sala de conferințe



Cameră la serviciul de găzduire



Bucătăria, Serviciul de găzduire

Recomandări:

- Îmbunătățirea contrastului vizual al ușilor, pereților și iluminatului intern în încăperi.
- Replanificarea anumitor încăperi pentru a asigura spațiul liber de trecere (1 m.) și de rotație (1,5 m.) pentru scaunul rulant.
- Înlăturarea unor obstacole în calea de circulație prin încăperi.

5. Grupuri sanitare

Centrul are câte un grup sanitar la fiecare etaj. Nici unul din WC-uri corespund cerințelor de accesibilitate. Sunt amenajate cabine înguste, cu ușile de 60 cm. În interior nu există spațiu pentru manevrarea scaunului rulant. Unele uși au praguri până la 6 cm. Mobilierul interior (uscătorul, oglinda etc.) va trebui reamplasat la o înălțime mai joasă, conform standardelor ISO de accesibilitate.



În grupul sanitar sunt amenajate cabine

Este posibil de a amenaja un WC accesibil pentru persoanele cu dizabilități în cadrul unei încăperi suficient de spațioasă, folosită în prezent în calitate de depozit. Încăperea a fost inițial proiectată ca și duș, de aceea amenajarea ei nu va implica costuri majore. Ușa de la încă



Încăperea care pot fi amenajată ca și WC pentru persoanele cu dizabilități

Recomandări:

- Amenajarea unui grup sanitar accesibil de exemplu în încăperea folosită în calitate de depozit.
- Îmbunătățirea contrastului vizual în grupurile sanitare existente



6. Orientare și informare

În spațiul Centrului sunt folosite indicatoare la uși, panouri de informare la intrare. Lipsesc mijloace tactile de orientare.




Recomandări:

- Semnele de orientare și indicatoarele de informare să fie situate în locuri accesibile, adiacente principalelor căi de acces.
- Semnele de orientare să fie organizate în mod logic, astfel ca să direcționeze în mod clar oamenii către facilitățile Centrului.
-



- semnele să fie amplasate la înălțimea și în locația corespunzătoare



- să fie utilizate caractere cu dimensiuni potrivite, contrast vizual, pictograme, caractere Braille, limbaj simplu și ușor de înțeles;
- utilizarea mijloacelor tactile de orientare în interiorul și exteriorul clădirii, în special în zona scărilor, ușilor și pentru semnalarea obstacolelor.

C. Recomandări de bază

Recomandări	Costuri		
	Mici	Medii	Mari
	Amenajarea indicatoarelor de orientare spre Centru.	Renovarea grupului sanitar	Instalarea ascensorului pentru accesul la etajul 2
	Instalarea indicatoarelor și semnelor de orientare interioare accesibile	Extinderea și amenajarea cu bare a rampelor exterioare	Înlocuirea ușilor care nu corespund normativelor
	Amenajarea parcării, inclusiv a parcării rezervate pentru persoanele cu dizabilități	Instalarea rampelor peste unele praguri ale ușilor	
	Îmbunătățirea iluminatului interior și exterior	Îmbunătățirea contrastului vizual interior a căilor de deplasare, treptelor, ușilor	